



Jegyzőkönyv

Készült: 2012. április 11-én a Wunderland Óvoda hivatalos helyiségében

Jelen vannak: Simon Attiláné óvoda vezető
Pappné Dévai Éva gazdasági vezető
Wolt László karbantartó
Schwartz Antal munkabiztonsági tanácsadó
Árendás László munkabiztonsági tanácsadó

Tárgy: Munka- és tűzvédelmi szemle

A szemle során az alábbiakat állapítottuk meg:

- A 10-es csoport (zöld pavilon) csoportszobájában a 230V-os dugaljat rögzíteni kell.
- A tornaterem ablakainak kitörés elleni védelméről gondoskodni szükséges.
- A takarítószerkezetek biztonsági adatlapjait a felhasználás helyén is biztosítani kell.
- A fémpolcok EPH-ba való bekötéséről a kis irattárban, folyosói irattárban és a konyhában is gondoskodni kell.
- A polcokat eldőlés ellen rögzíteni kell (a tisztítószer raktárban és a konyhában)
- A konyhai polcok terhelhetőségét jelölni kell. (Salgó polc terhelhetősége max.: 110 kg/polc)
- A nevelői helyiségben a szekrényben meghajolt polcok túlterheltségének megszüntetéséről és a polcok javításáról, vagy megfelelő alátámasztásáról gondoskodni szükséges.
- A 2-es csoport öltözőjében a világítótestek közelében lévő éghető anyagok (dobozok) eltávolításáról gondoskodni szükséges.
- A konyhában szemben lévő zuhanyzóban kapaszkodó felszerelése szükséges.
- Baleseti napló beszerzéséről gondoskodni szükséges.
- A 11 – 12 es csoport (fehér pavilon) mosdó bejárati ajtaján a törött üveget cserélni kell, a gyermek WC ajtaja szorul, javítani kell.
- Az 1 méternél alacsonyabban lévő üvegfelületek kitörés elleni védelméről gondoskodni kell.
- A hőközpontban és a konyhában található kapcsolószekrény fedlapjának több csavarja hiányzik. Pótlásról gondoskodni kell.
- A hőközpontban a használaton kívüli szivattyút a hálózatról le kell választani.
- A 3-as csoport (sárga pavilon) csoportszobájában a két radiátor közötti leeresztő csap balesetveszélyes, elburkolásáról vagy leszereléséről gondoskodni kell. Ugyanezen helyiségben a radiátorok fedlapjai hiányoznak, pótolni kell.



- A konyhában található főzőszámoly 3 oldali megközelítésének a lehetőségét biztosítani kell.
- Csoportszobákból az udvarra vezető ajtókat asztalokkal és székekkel eltorlaszolni tilos!
- Az udvaron az alábbi hiányosságok vannak:
 - o kijáró teraszok- a felújítottak kivételével- botlásveszélyesek, javításukról gondoskodni szükséges
 - o csapadékvíz elvezető rács illetve szennyvíz akna fedlap botlásveszélyes, javítani kell
 - o udvari padok korhadt részeit cserélni kell
 - o sárga csoport homokozó korhadt árnyékoló tetőszerkezetét le kell bontani
 - o fa mérleghinták gumiütközőit cserélni kell.

Érintésvédelmi mérések jegyzőkönyve (minősítő irat):

Készült: 2009.10.26.

Érvényes: 2012-ig

Villamos berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálynak megfelelően:

Készült: 2003.április14.

Érvényes: 2012. április 14.

Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata a tűzveszélyességi osztálynak megfelelően:

Készült: 2009.október 26.

Érvényes: 2018-ig

Simoa Abica.....
Phu Anke.....
Szabó István.....

Rpui Dézsi Ernő.....
[Signature].....