

Ez a dokumentum tartalmaz: 43 fényképet, csatolt dokumentumot.
Szigetvári Péter 2018.02.25. 10:49:32 - kor
Az anyagot készre állította.

Káreset

Ezt a dokumentumot Szigetvári Péter hozta létre.
Létrehozás időpontja: 2018.02.23 21:26

Tevékenység

Módozat: GFB Kárszám: Szemle helye: SZEKSZÁRD

Megr. vétele: 2018.02.23 Kár időp.: 2018.02.23 Szemle időp.: 2018.02.23 Tovább. időp.: 2018.02.25

Megrendelő neve: Egyéni Ügyfél neve: KURCZ ÁKOS
címe: , címe:

Rendszám: Alvázszám: WAUZZZ8R79A030170
Gyártmány/Típus: Audi Q5 3.0 TDI S-line Szín: Szürke
Tevékenység: Kárfelvétel Kártartalék: 200 000 Ft

Vélemény az előlapon: Azonosítható., Egyezség lehetősége felmerült
Szerviz:

Számlaszám: EXP6-SZ-1442789

Szakértői vélemény

1. Baleseti bejelentő - kárjelentő egyértelmű Igen Nem
2. Kiegészítés szükséges Igen Nem
Részletes okozói szükséges Igen Nem
3. Tanunyilatkozat szükséges Igen Nem
4. Szemle és a felek nyilatkozata alapján a káresemény azonosítható Igen Részben Nem
5. Rendőrségi határozat bevárása szükséges Igen Nem
6. Szemle és kárleírások összevetéséből a szakértő által megállapított tényállás és baleseti mechanizmus

A bejelentett gépkocsi, kijelölt parkolóhelyre beállása közben, bal első kerekével, érintőlegesen a talajszintből kiemelkedő elektromos fedőlapnak hajtott, könnyűfém keréktárcsa, illetve a gumiabroncs oldalfala sérült.

7. Kifizetési, elutasítási javaslat esetén indoklás

Szemlekor, a sérült gumiköpeny továbbfutott párját tudtam fotózni. Ennek típusa : Hankook Ventus S1 Evo Suv. Mérete : 265/40/ZR 21 105 Y. Profil : 4,46 mm- 4, 62 mm , ami 70 % os állapotnak megfelelő. Dot : 2x27 UB H 06 16 . A sérült alkatrész, a gumisnál maradt. Az abroncs beszerzési ideje, összege számlával igazolt,. A vásárlás 2017.01.10 én, utánvétellel történt. A felszerelés, a téli időszak végére tehető, így a baleset bekövetkeztekor annak használatban töltött ideje kettő hónapban határozható meg, ez 90 % os állapotot feltételez. Az MD5SA1052798 számú számlán szereplő végösszeg figyelembevételével 63 939 Ft egy darab gumi alkatrész költsége, a 10 % os elhasználtság levonásával 57 545 Ft kár keletkezett az abroncs tekintetében. Ez a mintázat jelenleg már nem beszerezhető, a továbbfejlesztett utód modell ára : 172 989 Ft . A sérült felnit az Ügyfél megtartotta, ennek típusa : Audi RS7 9,5 x 21 Performance, replika. Jelenleg 172 500 Ft os darabáron, de csak 4 db-os szettben vásárolható meg. Károsult, a bemutatott NJ6EA8514100 számú számla értelmében 152 000 Ft ért pótolta, ez, az akkori beszerzési feltételek figyelembevételével 2 db alkatrész költsége. A fentiek figyelembevételével megállapítható, hogy a baleset időpontjában 209 545 Ft kár keletkezett, viszont Ügyfél tulajdonában maradt egy 76 000 Ft értékét képviselő új állapotú keréktárcsa. Az alkatrészek jelenlegi árát igazoló információk csatolva.

8. Pótszemle szükséges várható Igen Nem
 Igen Nem

9. Várható -e
10. Személyi sérülés történt
11. Javítás gazdaságos
12. Várható kártartalék 200000 Ft
Kifizetési javaslat
13. Közrehatási javaslat károsultra
14. ÉCS, avulás indoka
A gumiköpeny vonatkozásában 10 % avulást javaslok figyelembe venni.
15. Javaslat, észrevétel
Összegzés : sérült gumi értéke, az elhasználódás figyelembevételével : 57 545 Ft.
a párban beszerezhető alufelni értéke : 152 000 Ft
- teljes kárösszeg
megmaradt alkatrész
16. Optimális javítási idő:
17. Ügyfél kéréséből / hibájából késett szemle:
18. A jármű sérülései alapján közlekedésbiztonsági szempontból a közúti forgalomban való további részvételre:
- Szállítási tárolási költség
Bérgépkocsi igény
Értékcsökkenés
Jövedelem kiesés
Igen Nem
- Igen
Nem (TOTÁL)
További vizsgálat
- Lezárható
További kifizetés várható
0 %
- : 209 545 Ft
: 76 000 Ft
1 nap
igen nem
nem alkalmas

Megjegyzés:

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla

Eredeti példány 1

Adószáma: * RODEO * Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 7100 Szekszárd, Csopok u. 3/a Tel: 74/314-802 Adószám: 26168891-2-17		Adóazonosító jele: Dunce Alkos 7100 Szek.
Készült: 2017.02.06	Adószám: 2017-02-06	Adóazonosító jele: Adószám: NJ6EA 8514100

A termék vagy szolgáltatás				
Leírás, besorolási száma és egyéb jellemző	Mennyiség	Ár	Összesítés (Állam nével)	Állam nével
Alufelni Audi S 21" Utn 5G31-n	1 db	152000	152000	152000
A felszerelést követő 50 km meg- tétele után a kerékcsavarok rögzítését ellenőrizni kell! Az elvégzett munka és alkatrész, anyag, megfelelő minőségben átadásra került.				
Adószám: Adószám:				Összesítés: 152000

139.939. —

1. péld.
Eredeti példány


SZÁMLA MDSSA 1052798

Nonstopgumi.hu Kft.
1154 Budapest, Klipka György utca 4.
Adószám: 25043570-2-42
Bsz.: Uni Credit Bank
10918001-00000074-47910002

Kurucz Akos

Kiszámlázás dátuma: Htt

A fizetés módja	A számla kiállításának időpontja	A számla kiállításának időpontja	A számla kiállításának időpontja	A számla kiállításának időpontja
UTRUVET	2018. 01. 10.	2018. 01. 10.	2018. 01. 10.	2018. 01. 10.
A termék, szolgáltatás jelölése, leírása, afa-kulcsa	Mennyiség	Áfa kulcsa	Áfa összeg	Eredeti ár
IGÉTHOKZSI KÖNYV				
HANKOOK KUMBA XL	22 db	22%	49 874,-	199.496,-
KUMALV TÁRS	28 db	22%	472,-	1.878,-



A számlaérték áfa nélkül:	201.384,-
Az áfa kulcsa ^{22%} és összege:	47.112,-
A számla végösszege:	248.496,-

1 d: 63.939 —

Jegyzőkönyv

Készült: 2017. november 24. napján Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságán

Ügyirat száma: III./A/381/2017

Károsult neve: Kurcz Ákos

Gépjármű típusa: Audi Q5

Forgalmi rendszám: NRE-311

Jelenlévők rögzítik, hogy a károsult a tulajdonában lévő NRE-311 forgalmi rendszámú Audi Q5 típusú személygépkocsival 2017. május 13-án cca. 8 órakor Szekszárdon a Bezerédj u. 9. Plébánia előtti fizetős parkolóba akart beállni, azonban egy éppen akkor a parkolóhelyről kiálló autó miatt nem vette észre a mellékelt képen látható, a földből mintegy 15-20 cm-re kiemelkedő elektromos akna fedlapot. A parkolási manőver elvégzése közben a fedlapnak nekihajtott, és ennek következtében megrongálódott a gépjármű bal első felnije, illetve gumija. A károsult jelenleg is így közlekedik az autóval. A károsult a felni és a gumi cseréjének költségére igényt tart a károkozóval szemben. A károsult a kár bekövetkezése után a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. felé jelezte kárigényét, ők azonban SZMJV Önkormányzatához irányították. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság képviselője, mint az érintett önkormányzati tulajdonú út kezelője 2017. május 24-én 12 órakor a bejelentő által, a károkozás helyéül megjelölt helyszínt megtekintette, ezt a gépjármű károsodásával összevetve, úgy foglalt állást, hogy a kárt az aknafedlap okozhatta. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.-hez fordult a tulajdonosi viszonyok tisztázása céljából, akitől azt a tájékoztatást kapta, hogy a villamos energia vételezésére alkalmas földbe süllyesztett kapcsolószekrény SZMJV Önkormányzatának tulajdona.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az aknafedlap a tulajdonát képezi. Figyelemmel arra, hogy az aknafedlap kiemelkedik a burkolatból, és arra külön a figyelmet nem hívta fel, felelősségét részben elismeri. Ugyanakkor az Önkormányzat véleménye szerint a fedlap méreténél és magasságánál fogva kellően gondos közlekedés esetén észlelhető, így a kár bekövetkezésében a károsult is közrehatott. Mindezekre figyelemmel az Önkormányzat 50-50 %-os kármegosztást javasol, a javítás indokolt költségei tekintetében.

A károsult elfogadja a javasolt kármegosztást.

Az önkormányzat az ügyben keletkezett iratokat felelősségbiztosítója, a Groupama Garancia Biztosító Zrt. részére a kárösszeg megfizetésével kapcsolatos ügyintézés céljából megküldi.


Szekszárd, 2017. november 24.



Kurcz Ákos
Károsult



Márcz László
Igazgatóságvezető



Bérces János
energetikus

2017 NOV 28 hr

Jegyzőkönyv

ÉRKEZETT

2017. MÁJ 25. h

Készült: 2017. május 24. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságán

ÉRKEZETT

2017. MÁJ 24.

16969

Ügyirat száma: III.A/381/2017.

Károsult neve: Kurcz Ákos

Gépjármű típusa: Audi Q5

Forgalmi rendszám: NRE-311

Polgármesteri Hivatal Szekszárd		
IKTATÓ		
2017. MÁJ 29.		
Szám:	NRE-311	
Évszám:	Utószám:	Ügyintéző: Schmidt

Kurcz Ákos (tulajdonos) a tulajdonában levő NRE-311 forgalmi rendszámú Audi Q5 típusú személygépkocsival 2017. május 13-án cca. 20⁰⁰ órakor Szekszárdon a Bezerédj utca 9. Plébánia előtti fizetős parkolóba akart beállni, egy kiálló autó miatt nem vette észre a mellékelt képen látható 15-20 cm-re kiálló elektromos akna fedlapot. A fedlapnak nekijött és megrongálódott a gépjármű bal első felnije, és gumija. Jelenleg is így közlekedik az autóval. Kéri a felni és a gumi cseréjét. A károsult jelezte a Vagyonkezelő Kft. részére már 2017. május 15-én a kárt, akik Szekszárd MJV Önkormányzatához irányították.

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság képviselője, mint az érintett önkormányzati tulajdonú út kezelője a bejelentő által jelzett helyszínt ellenőrizte 2017. május 24-én 12⁰⁰ órakor. A kárt - a csatolt fényképek alapján- az akna fedlap okozhatta. A káresemény vizsgálata, bizonyítása szakértői feladat, mely nem tartozik Igazgatóságunk kompetenciájába. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság nem ismeri el a felelősségét. A parkoló fizetős parkoló a fedlap E.On-os elektromos aknafedlap. A helyszínről fényképfelvételek készültek, melyek a jegyzőkönyvhöz csatolásra kerültek.

Jelen jegyzőkönyv egy példányát, valamint a fotódokumentációt a Vagyonkezelő Kft. és az E.On Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére megküldjük.

k. m. f.

Károsult:



Kurcz Ákos

Lakcím:

Szem. ig. szám: -

Telefon:

PM. Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési Igazgatóság részéről:


Márcz László
igazgatóság vezető


Schmidt Krisztián
útügyi referens

1 pld-t a mai napon átvettem:
2017. május 24.


Kurcz Ákos
károsult

